


# Gehäuse für Wasserpumpe



Dichtung

Simmerring Motorseite

Simmerring Impellerseite

Kugellager

Feder

Verschleiß

Achse

Austretendes Motoroel

Austretendes Wasser

Öffnung im Gehäuse

Impeller Wasser

Motor-Oel

Motorblock

Topft aus dem Loch Motoroel,  
So ist der linke Simmerring defekt

Topft aus dem Loch Wasser,  
So ist der rechte Simmerring defekt